

Übertrag 0,90
Übertrag 0 DM Eingang
Übertrag 0 DM Ausgang
0,2
0,1
0 DM
0,3 - 0,9
Eingang
Eingang
0,10 DM - 0,90 DM
0 DM
Lampe
Lampe



Münzspeicher		Serienspeicher
100	} autom. Rückgabe	Frei
110-119		Frei
+0V über Transistor		+0V
100-110 Eingang		Frei
0-90 Eingang		Frei
10-90		Frei
Frei		Endchance „2"
Ab+		Ab+
Ab-		Ab-
Auf+		Auf+
Auf-		Auf-
0 DM		Frei
Frei		Endchance „1"

0	Frei
110	Frei
100	Frei
Wisch Eingang	Wisch Eingang
Eingang	Eingang
3,5,7,9	Frei
2,4,6,8	2-9
0 DM	0
1-119 DM Eingang	1-119 Eingang
1-119 DM	1-119
Wisch Ausgang	Wisch Ausgang
Lampe	Lampe
Lampe	Lampe



	Reihe a	Reihe c
1		
	-24 V	-24 V
	T309 → R 353 Bl.C	c 2
	Serienzähler bei 100 reset	Taktgenerator (Gong)
	T313 → T237 Bl.C	"Auf" Serien
		"Auf" 1,-
		"Auf" 0,10
	g6	c 7
	R549 ← D707 Bl.8 } Brücke Motor rel.	FLR-Abfall
	a10	MOT,IMO,RUR-Abfall (Alarmf.)
		Wischspannung +12 V
		SN11 III, Foul
		Subtr. Übertrag
	Wisch 1,-	Wisch 0,10
	"Ab" 0,10	Wisch Serie
	"Ab" Serien	"Ab" 1,-
		RUR 1
		c 22
	+0V	Addi. Übertrag
	80 Serie mit 7 Laden	90 Serie mit 8 Laden
	60 Serie mit 5 Laden	70 Serie mit 6 Laden
	40 Serie mit 3 Laden	50 Serie mit 4 Laden
	20 Serie mit 1 Laden	30 Serie mit 2 Laden
	IMR	SN4 III
		IN2 II
	100 Serie mit 9 Laden	100 Serie mit 10 Laden
	Risiko x 0	c 30
32	+24V	+12V

BR II Anzug 1



32
-24V } Lampen
0V }
Gestreifte Felder
Eingang Eb IV
M Eb IV
M Eb VI
M Eb V
Eingang Eb V
Eingang Eb VI
HM Eb IV
HM Eb VI
HM Eb V Eingang
HM Eb V
M } Eb III
M }
M } Eb II
M }
SN4 III SN8 II
HM Ausg.
M Ausg.
0,20 Ausg.
0,30 Ausg.
0,40 Ausg.
0,60 Ausg.
0,80 Ausg.
1,20 Ausg.
1,60 Ausg.
2,40 Ausg.
BR III Minus
BR III Foul Abfrage
BR III Selbsth.
BR III Anzug
1

Mischer